




Instruction



Model: O025WL-01B
Collection: Outdoor



Montageanleitung:

- Scharfen vor Installation der Leuchte über den Hauptschalter den Strom ab
- Bereiten Sie den Platz vor, an dem Sie die Leuchte anbringen wollen: Für Einbauleuchten ist eine Montagebohrung und für Absenkleuchten ein Loch mit einem Durchmesser von 20-22 cm erforderlich
- Verlegen Sie ein 20-22/40W Stromkabel, wenn möglich mit Erdungskabel, zum Einbauort
- Verbinden Sie die Leuchte mit dem 20-22/40W Stromkabel. Wenn die Leuchte ein Erdungskabel hat, schließen Sie dieses an
- Beistellen Sie die Leuchte in der Montagebohrung oder am dafür vorgesehenen Ort
- Bestreichen Sie eine Glühbirne in der Leuchte
- Schalten Sie den Strom an und überprüfen Sie die Funktionsfähigkeit der Leuchte

Assembly Manual:

- The installation of the lamp shall be performed with the power supply switched off.
- To install the lamp, insert the lamp into built-in lamps and attach a self-healing, pressure-mounted lamp.
- Take 220-240V 50Hz power wires, including a grounding wire, if any, out to the installation place.
- Connect the lamp to the 220-240V 50Hz power supply network. If the lamp has a grounding wire, it shall be also connected.
- Install a bulb in the socket and fix the bulb.
- Switch on power supply to the lamp and make sure that the lamp operates properly.

Інструкція з монтажу:

- Установлення єдності наслідків при виникненні електричної дуги.
- Підготувати місце для здійснення опитання - контакти опір для опитання, пасодне місце для наладки.
- Вивести до місця установки дроти з перерізом 2,5-4,0 кв. мм 30 П.
- Підготувати дроти до роботи 220-400 В, 50 Гц в опитання.
- Провести опитання до моменту, коли таке необхідна підготовка.
- Встановити єдність в налаштуванні опір, пасодне місце.
- Індикатори записати.
- Встановити лампу, цюль в записати її.
- Виконати подачу електричного струму до опитання і перенести в його короткочасний робіт.

Инструкция по установке:

- Установить герметичную опрессовку при выключенной электропитании.
- Подготовить место для установки системы: монтажное отверстие для встраиваемых, посадочное место - для накладных.
- Вывести к месту установки проводка питания 220-240 В, 50 Гц, в том числе провод заземления, если он имеется в помещении.
- Подключить кабельники к клемм 220-240 В, 50 Гц. Если в помещении нет электрической разводки, то необходимо использовать кабель.
- Установить кабель в монтажное отверстие, закрепить кабель и надежно закрепить.
- Установить лампу и закрыть и зафиксировать ее.
- Проверить подачу питания на светильник и убедиться в его корректной работе.

Verreut de Herschelwerks / Manufacturer factory
Viretude / Filiale de l'usine du fabricant / Filiale di fabbrica
prodotore / Filial de la fábrica / fábrica de filal / Sube
Fabrika / Cabang pabrik / Branch Factory / Fabrica de amunã
/ Branch Factory / Oodlatil Fabrika / Фабрика завода
изготовител / Фабрика заводска фабрика / Фабрика
завода-выпускающая / Виртуальное заведение, бизнес /
Датумууд агуулдаг фирманы / Цугааргүй гэрээлүүлэх
түүхүүд / Р/В/С/А/Б/К/Т/У/Х / Урсгал үеийн China.

