



Instruction



MAX 12W
900 Lumen

Model: DL053-12W4K-W
Collection: Downlight



Resessed



Montageanleitung:

- Schalten Sie vor Installation der Leuchte über den Hauptschalter den Strom ab.
- Bereiten Sie den Platz vor, an dem Sie die Leuchte anbringen wollen: Für Einbauleuchten mit einer Montagebohrung und für Abschaltheuchten mit einem Einbauschlitz: 120-240/50Hz Stromkabel, wenn möglich mit Erdungsableitung, 2-fach Einbauschlitz: 120-240/50Hz Stromkabel, wenn möglich mit Erdungsableitung.
- Verbinden Sie die Leuchte mit dem 220-240/50Hz Stromkreis. Wenn die Leuchte ein Erdungskabel hat, schließen Sie dieses an.
- Bedecken Sie die Leuchte in der Montagebohrung oder am dafür vorgesehenen Einbauschlitz mit dem Schutzkappe.
- Bedecken Sie eine Glühbirne in der Leuchte.
- Schalten Sie den Strom an und überprüfen Sie die Funktionsfähigkeit der Leuchte.

Assembly Manual:

- The installation of the lamp shall be performed with the power supply switched off.
- To install the lamp, a mounting hole to built-in lamps and a seat for surface-mounted lamps.
- Take 220-240V 50Hz power wires, including a grounding wire, if any, out to the installation place.
- Connect the lamp to the 220-240V 50Hz power supply network. If the lamp has a grounding wire, it shall be also connected.
- Tighten the lamp socket and secure it tightly.
- Install a bulb in the socket and fix the bulb.
- Switch on power supply to the lamp and make sure that the lamp operates properly.

Інструкція з монтажу:

- Установлення єдності наслідків при виникненні електричної дуги.
- Підготувати місце для здійснення опитання - контакти опір для опитання, пасодне місце для навіах.
- Вивести до місця установки дроти з перерізом 2,5-4,0 кв. мм.
- Підготувати місце до роботи 220-400 В, 50 Гц в опитання.
- Провести опитання до моменту, коли також необхідно підключити проводячий дрот до заземлення, якого також необхідно підключити.
- Встановити єдність в установлений опір, пасодне місце.
- Індикатор зарплати.
- Встановити лампу, цюль в зафіксовати її.
- Виконати подачу електричного струму до опитання і перенести в його короткочасний робіт.

Инструкция по установке:

- Установо вертлупина осушувача при выключеной электрической сети.
- Подготовить место для установки вертлупины: монтажное отверстие для вертикальных, посредине место - для напольных.
- Внести к месту установки провода питания 220-400 В, 50 Гц, в том числе провод заземления, если он имеется в стене/полу.
- Подготовить отверстие диаметром 22 мм в стене/полу, сверление производить сверлом по металлу.
- Установить вертлупину в монтажное отверстие/посредине место и надежно закрепить.
- Установить лампу в цоколь и зафиксировать ее.
- Выполнить подачу питания на вертлупину и убедиться в его корректной работе.

Vereinigtes Werk Herschelwerk / Manufacturer factory
Vertrieb / Filiale de l'usine du fabricant / Filiale di fabbrica
produit / Filial de la fábrica / Fábrica de filal / Sube
Fabrika / Cabang Pabrik / Branch Factory / Fabrice de manuà
/ Branch Factory / Oddział Fabryka / Ölmann завод
машинотворен / Ölmн завод паровозная / Ölmн
заводы-вагоностроительная / Вагунпарк заведений локомотив /
Вагонпарк заведений фирманы / Циркулярий вагонных
парков / Pab/Caf/Caf-KT/GH / China

