


Instruction



Montageanleitung:

- Schalten Sie vor Installation der Leuchte über den Hauptschalter den Strom aus.
- Bereiten Sie den Platz vor, an dem Sie die Leuchte anbringen wollen: Für Einbauleuchten mit einer Montagebohrung und für Anbauleuchten mit einem Keilbohrer ein 20x240V 50Hz Stromloch, wenn möglich mit Erdungskehle, zum Einbauort.
- Verbinden Sie die Leuchte mit dem 220-240V 50Hz Stromnetz. Wenn die Befestigung der Leuchte nicht einbaufähig ist, schneiden Sie die Leuchte an der vorgesehenen Stelle ab. Verbinden Sie die Leuchte in der vorgesehenen Platz.
- Verbinden Sie die Glühbirne in der Fassung.
- Schalten Sie den Strom an und überprüfen Sie die Funktionsfähigkeit der Leuchte.

Assembly Manual:

- The installation of the lamp shall be performed with the power supply switched off.
- Prepare a place to install the lamp: a mounting hole for built-in lamps and a keel for surface-mounted lamps.
- Take 20x240V 50Hz power wires, including a grounding wire, if any, out from the lamp in the 220-240V 50Hz power supply network. If the lamp has a grounding wire, it shall be also connected.
- Install the lamp in the mounting hole/keel and secure tightly.
- Install a bulb in the socket and fix the bulb.
- Switch on the power supply for the lamp and make sure that the lamp operates properly.

Інструкція з монтажу:

- Установіть світлодіодна здійснюється при вимкненні електрики мережі.
- Підготуйте місце для установки світлодіодна - монтажний отвір для вбудованих, посадочне місце для накладних.
- Виведіть з місця установки проводів монтажні 220-240V 50 Гц, в тому числі дрот заземлення, якщо він є в світлодіоду.
- Підключіть світлодіод до мережі 220-240В 50 Гц. Якщо в світлодіоді передбачена дрот заземлення, його також необхідно підключити.
- Встановіть світлодіод в отвір/кеіль і зафіксувати надійно.
- Встановіть лампу у цоколь і зафіксувати її.
- Включіть подачу електричного струму до світлодіода і переконатися в тому, що він працює належним чином.

Інструкція по установке:

- Установку светодиодная осуществляется при выключенной электрики.
- Подготовьте место для установки светодиодная: монтажное отверстие для встраиваемых, посадочное место для накладных.
- Выведите с места установки проводов монтажные 220-240V 50 Гц, в том числе провод заземления, если он есть в светодиод.
- Подключите светодиод к сети 220-240В 50 Гц. Если в светодиод предусмотрена дрот заземления, его также необходимо подключить.
- Установите светодиод в отверстие/посадочное место.
- Установите лампу в цоколь и зафиксируйте ее.
- Включите подачу питания на светодиод и убедитесь в его корректной работе.

Vertretung des Herstellerwerks / Manufacturer factory
affiliate / Filiale de l'usine du fabricant / Filiale di fabbrica
produttore / Filial de la fabrica / Fabrika de filial / Šube
Fabrika / Cabang pabrik / Branch factory / Fabrics de rambla
/ Branch factory / Oddział fabryka / Filialna závoda
magyarosított / Офіс заводу виробника / Офіс
представництва / Офіс представительства /
Делегация завода-производителя / Консулство /
fiumunközpont / Репрезентација / 代表 處 / China.

